

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA			01/0	01 ^o /0	02/0	02 ^o /0	03/0	04/0	05/0	06/0	07/0	08/0	09/0	010/0	011/0	012/0	013/0	014/0
SCHEMAT																		
Wym. [cm]	Wymiary otworu	S _o	90	90	150	150	90	90	180	90	270	180	180	150	150	180	270	150
		H _o	50	50	120	120	120	90	90	170	170	260	150	180	180	260	50	270
Ilość szt.	Piwnica		2	12	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter		-	-	-	-	-	5	16	9	1	-	-	1	2	-	-	-
	I-piętro		-	-	-	-	-	4	-	-	-	22	-	-	4	-	-	-
	II-piętro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	-	2	-
	III-piętro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2
RAZEM			2	12	4	1	2	17	16	9	1	68	6	1	14	1	2	4
UWAGI			ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA											
OZNACZENIE	D1/0	D2/0	D3/0	D4/0	DB1/0	DB2/0					
SCHEMAT											
Wym. [cm]	Wymiary otworu	S _o	270	120	100	240	90	90			
		H _o	260	200	230	210	260	250			
Ilość szt.	Parter		1	1	2	1	-	-			
	I-piętro		-	-	-	-	6	-			
	II-piętro		-	-	-	-	-	1			
	III-piętro		-	-	-	-	-	1			
	RAZEM		1	1	2	1	6	2			
UWAGI											
ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA Z ALUMINIUM ROZSUWANA AUTOMATYCZNA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ ROZSUWANĄ AUTOMATYCZNA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA Z ALUMINIUM ROZSUWANA AUTOMATYCZNA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ ROZSUWANĄ AUTOMATYCZNA Z CIEPŁEGO ALUMINIUM		ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV		ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA PCV PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV	

UWAGA:
 - wymiary stolarki podano w świetle muru.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 265 24 64 kom. 667 633 003			Nr rysunku: 9	Branda: ARCHITEKTURA	Skala: 1:100
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Investor: Powiat Tomaszowski ul. Św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Maz.	Filia Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Farbiarska 27/29 97-200 Tomaszów Maz.
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	----		Rodzaj projektu: INWENTARYZACJA	
				Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI	
			Nr upr.:	Data opracowania: wrzesień 2015r.	